

CONSORZIO STRADALE
CERI TRAGLIATELLA

Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058 (autom dopo le 13)
sito: www.consozistradali.it - e.mail: info@consozistradali.it - PEC consozioceritragliatella@pec.it

Roma, 05 febbraio 2021

Spett.le
Stazione dei Carabinieri
AnguillaraSabazia
strm214242@carabinieri.it

Spett.le
Città Metropolitana
Roma Capitale
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Spett.le
Dipartimento SIMU
protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

Spett.le
Dipartimento VII
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Spett.le
Comune di Fiumicino
protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

Spett.le
Comune di Anguillara Sabazia
comune.anguillara@pec.it

Spett.le
Procura della Repubblica
prot.procura.roma@giustiziacerit.it

Spett.le
Stazione Carabinieri
Torre in Pietra
strm21422a@carabinieri.it

Spett.le
Stazione Carabinieri
La Storta
strm214253@carabinieri.it

Oggetto: situazione pericolo – incidenti ex Strada Provinciale 15B KM 13,850 Casal Sant'Angelo/incrocio Via di Tragliatella.

Si stanno verificando con frequenza ormai crescente diversi gravi incidenti nell'incrocio in oggetto.

Questo Consorzio ha più volte sollecitato le Amministrazioni in indirizzo per mettere in sicurezza tale incrocio, ma senza alcun seguito.

Appena 15 giorni fa è stato abbattuto da ignoti il palo lampeggiante che indica la pericolosità dell'intersezione stradale.

Ieri si è verificato un nuovo incidente che casualmente non è stato mortale per le diverse persone coinvolte e liberate dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri.

Si ritiene indispensabile un intervento radicale per la messa in sicurezza dell'incrocio almeno con la messa in opera di un impianto semaforico o con qualsiasi altra soluzione della viabilità in quel punto.

Si rinvia la richiesta di intervento alle competenze delle Amministrazioni in indirizzo e si richiede altresì alla Procura della Repubblica l'avvio delle procedure di accertamento al fine di individuare le specifiche responsabilità dei titolari degli uffici preposti alla sicurezza della viabilità in quel luogo, stante l'immobilità degli stessi nonostante i numerosi incidenti avvenuti e la mancanza di qualsiasi provvedimento necessario a tutela dell'uso pubblico in sicurezza della strada in corrispondenza dell'incrocio in parola.

Nel declinare ovviamente ogni e qualsiasi responsabilità derivante da tale stato dei luoghi, ed auspicando una sollecita soluzione a quanto esposto, si inviano distinti saluti.



Il Presidente del Consorzio
Nino Bufalini